



تعویض شیر ۲۰۰ میلیمتری کنترل دبی ایستگاه پمپاژ تقی‌آباد به منظور بهبود عملکرد شبکه آب

شیر کنترل دبی ایستگاه پمپاژ تقی‌آباد به دلیل نقص فنی تعویض شد تا تأثیرات منفی آن بر عملکرد پمپ و فشار شبکه آب برطرف گردد

به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه شش شهر تهران؛ بهروز محمدزاده مدیر ناحیه هفده شهریور با اعلام این خبر گفت: در پی بررسی های دقیق کارشناسان، مشخص شد که شیر کنترل دبی ایستگاه پمپاژ تقی آباد دچار نقص فنی شده است. این نقص تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد پمپ و همچنین حجم دبی خروجی و فشار شبکه آب داشته است. با توجه به اهمیت موضوع و نیاز فوری به تأمین آب شرب پایدار برای مشترکین در این منطقه، تیم فنی به سرعت نسبت به تعویض شیر ۲۰۰ میلیمتری اقدام کرد. این عملیات نه تنها به بهبود عملکرد پمپ کمک می کند، بلکه همچنین فشار و کیفیت آب در شبکه را نیز بهبود می بخشد.