



تعویض شیر تخلیه آب روی کانال پساب غنی آباد آبفای بخش خاوران*

با توجه به نقص فنی شیر تخلیه هوا روی لوله ۳۰۰ میلیمتری کانال آب غنی آباد، یک دستگاه شیر تخلیه هوا با رعایت مسایل ایمنی تعویض شد.

به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه شش شهر تهران؛ امید صابری مدیر امور آبفای بخش خاوران با اعلام این خبر گفت: این اقدام به منظور بهبود بهره وری، عملکرد بهینه و ایمنی سیستم آبرسانی انجام شد و در راستای نگهداری و تعمیرات شبکه تأمین آب به مرحله اجرا درآمد. صابری افزود: با تلاش پرسنل امداد و بهره برداری آبفای بخش خاوران، این عملیات بدون قطعی آب و در کوتاهترین زمان ممکن با موفقیت به پایان رسید و از این طریق، از بروز مشکلات احتمالی در فرایند تأمین آب پایدار جلوگیری شد.