

بازسازی شبکه فاضلاب در ناحیه ۱۷ شهرپور

در پی گزارش‌های ویدیومتری انجام‌شده از شبکه فاضلاب ناحیه ۱۷ شهرپور و با توجه به شناسایی مشکلات ساختاری از جمله فرسودگی و شکستگی‌های متعدد، اقدامات فوری برای رفع این مشکلات آغاز شد.



در این راستا، گزارش‌ها از وضعیت خطرآفرین و دارا بودن رتبه ۵ سازه‌ای این بخش حاکی بودند که در ۶ قسمت از خط لوله، اتصالات باز و خط‌ساز وجود داشته است. به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه شش شهر تهران؛ احمد عیدی مدیر بهره‌برداری و توسعه شبکه فاضلاب با اعلام این خبر گفت: به منظور بهبود وضعیت فاضلاب این ناحیه، عملیات گسترده‌ای شامل جایگزینی ۴۵ متر لوله بتنی قدیمی با لوله‌های مدرن پلی‌اتیلن دوجداره با قطر ۲۵۰ میلی‌متر انجام شده است. علاوه بر آن، بازنصب ۱۶ انشعاب مشترکین نیز صورت گرفته است تا به بهبود وضعیت سیستم فاضلاب و جلوگیری از هرگونه حادثه در آینده کمک کند. وی افزود: این اقدامات توسط پیمانکاران متخصص و با هدایت دقیق کارشناسان مربوطه به مرحله اجرا درآمده و به لطف این تلاش‌ها، ضمن ارتقا کیفیت شبکه فاضلاب، خطرات ناشی از فرسودگی لوله‌ها به حداقل رسیده است. تلاش برای بهبود زیرساخت‌های شهری همچنان ادامه دارد و این ارتقا کیفیت شبکه فاضلاب نمونه‌ای از تعهد به تامین امنیت و رفاه شهروندان است.