



اصلاح و بازسازی خطوط ورودی و خروجی مخزن هوایی روستای گلریز

با توجه به قدمت و فرسودگی خطوط ورودی و خروجی مخزن هوایی روستای گلریز که به اقطار 160 و 200 میلی‌متر است، اقدامات فوری برای رفع این مشکل در دستور کار بهره‌برداری ناحیه خانی‌آباد قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه شش شهر تهران؛ محمد کاظم عقا مدیر ناحیه خانی آباد با اعلام این خبر گفت: به منظور بهبود وضعیت موجود و کاهش هدررفت آب، همچنین نوسازی لوله های ورودی و خروجی مخزن، پروژه ای به متراژ حدودا 100 متر در حال انجام است. عقا افزود: برنامه ریزی هایی برای محوطه سازی و حذف لوله های اضافی انجام خواهد شد تا وضعیت موجود ساماندهی و بهبود یابد. همچنین، دیوارکشی و حصارکشی محوطه مخزن به منظور حفظ و حراست از این فضای حساس نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است که روستای گلریز دارای یک مخزن بتنی زمینی به ظرفیت 500 متر مکعبی و یک مخزن هوایی به ظرفیت 150 متر مکعب می باشد.