



همسطح‌سازی و مرئی‌سازی ۴۰ درجه شیرآلات در خانی‌آباد برای بهبود آبرسانی

در راستای بهبود خدمات آبرسانی و رفع عیوب شبکه، ناحیه خانی‌آباد تهران اقدام به همسطح‌سازی و مرئی‌سازی ۴۰ درجه شیرآلات مفقود و معیوب کرد. این عملیات با هدف نگهداشت شبکه توزیع آب و اطمینان از آمادگی و دسترسی به شیرآلات انجام شده است.

به گفته عقا، مدیر ناحیه خانی‌آباد، این اقدامات در راستای تعهدات این ناحیه در بهره‌برداری بهینه از شبکه توزیع آب و رفع مشکلات موجود انجام شده است. عملیات مرئی و همسطح‌سازی درجه‌های شیرآلات مفقود، به تعداد ۴۰ فقره، نقش مهمی در بهبود عملکرد شبکه و دسترسی آسان به شیرآلات در مواقع ضروری ایفا می‌کند. این عملیات که توسط واحد بهره‌برداری ناحیه خانی‌آباد صورت گرفته، با هدف نگهداشت و بهبود عملکرد شبکه توزیع آب و همچنین اطمینان از آماده‌به‌کار و در دسترس بودن شیرآلات انجام شده است. به گفته مدیر ناحیه خانی‌آباد، این اقدامات نقش بسزایی در ارتقای سطح خدمات آبرسانی به شهروندان خواهد داشت.