



تعمیر لوله خط خروجی انتقال آب مخزن آب شهید تهرانی غنی آباد

با توجه به حادثه شکستگی خط انتقال آب در غنی آباد، واقع در جنب کانال آب، به دلیل فشار ناشی از قرارگیری بیل مکانیکی زنجیری پیمانکار انتقال خط پساب ری، ورامین بر روی لوله‌های آریستی خروجی مخزن آب، بلافاصله اکیپ‌های عملیاتی مداد و بهره‌برداری بخش خاوران به محل حادثه اعزام شدند.

به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه شش شهر تهران؛ امید صابری مدیر امور آبفای بخش خاوران با اعلام این خبر گفت: لوله خط انتقال با سایز 300 میلی متری و از جنس آریست بوده که تعمیر آن پس از تأمین اجناس مورد نیاز، بدون قطعی آب و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گردید. این تعمیر با تلاش و همت شبانه اکیپ‌های عملیاتی امداد و بهره‌برداری بخش خاوران صورت پذیرفت.

وی افزود: این اقدام به منظور حفظ خدمات آب رسانی و تأمین آب پایدار به مشترکین آب در روستاهای بخش خاوران و شهر ری انجام شد.