



تعویض شیرآلات آب ورودی و خروجی در ایستگاه پمپاژ آب مخزن قیامدشت

در پی فرسودگی و نقص فنی شیرآلات آب ورودی و خروجی ایستگاه پمپاژ آب مخزن قیامدشت، عملیات تعویض تعدادی از این شیرآلات به تعداد هشت دستگاه به انجام رسید. این شیرآلات شامل چهار دستگاه شیر کشویی با قطر ۲۰۰ میلیمتر و چهار دستگاه شیر کشویی با قطر ۱۵۰ میلیمتر هستند.

به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه شش شهر تهران؛ امید صابری مدیر امور آبفای بخش خاوران با اعلام این خبر گفت: این اقدام به منظور بهبود بهره‌وری، عملکرد بهینه و ایمنی سیستم پمپاژ آب انجام شد. عملیات تعویض شیرآلات در راستای نگهداری و تعمیرات ایستگاه پمپاژ آب ۵۰۰۰ متر مکعبی قیامدشت صورت گرفت. هدف از این کار جلوگیری از مشکلات احتمالی در فرآیند پمپاژ آب بود.

تلاش و همت پرسنل امداد و بهره‌برداری آبفای بخش خاوران در انجام این عملیات نقش کلیدی ایفا کرد و خوشبختانه این پروژه با موفقیت به پایان رسید. این اقدام نه تنها به بهبود عملکرد ایستگاه پمپاژ کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش ایمنی و کاهش احتمال بروز مشکلات فنی در این ایستگاه حیاتی می‌گردد.