



عملیات اصلاح و بازسازی خط جمع‌آوری فاضلاب در ناحیه ۴ شهر ری به پایان رسید

به دنبال گزارش‌های دریافتی مبنی بر پس‌زدگی فاضلاب در خیابان زکریای رازی، عملیات اصلاح و بازسازی خط جمع‌آوری فاضلاب در ناحیه ۴ شهر ری با موفقیت انجام شد.

عملیات اصلاح و بازسازی بر روی خط جمع‌آوری فاضلاب ناحیه ۴ شهر ری به اتمام رسید. پیرو گزارشی که از سامانه ۱۲۲ مبنی بر پس‌زدگی فاضلاب در خیابان زکریای رازی، جنب بانک پاسارگاد واصل شده بود، اکیپی به محل اعزام و پس از بررسی‌های سه روزه مشخص گردید که خط لوله ۱۶۰ میلی‌متری پلی‌اتیلن به دلیل انفصال و ناهمخوانی عمق با خط قطر ۲۰۰ میلی‌متری موازی عبوری، موجب پس‌زدگی چندین اشتراک شده است. پس از هماهنگی‌ها و اخذ مجوزهای لازم از ارگان‌های ذی‌ربط، عملیات حفاری به منظور تغییر عمق و اصلاح و بازسازی لوله به قطر ۲۰۰ میلی‌متری پلی‌اتیلن مدرن (کاروگیت) به مترای ۲۵ و اتصال خط ۱۶۰ در پیاده‌رو پر رفت و آمد، با معارض‌های متعددی از جمله کابل برق، مخابرات، گاز و آب در مدت سه روز انجام شد. شایان ذکر است که در این عملیات، سه فقره انشعاب مورد اصلاح و بازسازی قرار گرفت و طبق اظهارات مشترکان، این مشکل پس از سال‌ها با انجام این عملیات مرتفع گردید. این عملیات به منظور کاهش حوادث، بهبود کیفیت شبکه‌های فاضلابی و ارائه خدمات بهتر به مشترکان انجام شده است. به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه شش شهر تهران، عبدالله مجاهد، مدیر ناحیه شهرری، با اعلام این خبر گفت: "تلاش‌های ما به منظور بهبود کیفیت خدمات و رفع مشکلات موجود در شبکه‌های فاضلابی ادامه خواهد داشت و امیدواریم با این اقدامات، رضایت مشترکان را جلب کنیم."