



تعمیر موفقیت آمیز خط انتقال آب گلحصار در نزدیکی مخزن سلمبر

با تلاش فوری و هماهنگی اکیپ امدادی امور آبفا بخش کهریزک، شکستگی لوله ۲۰۰ میلی متری ایرانیت در خط انتقال گلحصار به سرعت تعمیر شد و مشکل آبرسانی منطقه برطرف گردید.

به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه شش شهر تهران صابری، مدیر امور آبفای بخش کهریزک، اعلام کرد: «در پی بروز شکستگی در لوله ۲۰۰ میلی متری از جنس ایرانیت در خط انتقال گلحصار و در نزدیکی مخزن سلمبر، اکیپ امدادی این امور به سرعت به محل حادثه اعزام شدند. با توجه به اهمیت خط انتقال در تأمین آب منطقه، تیم فنی با تلاش مستمر و استفاده از تجهیزات مناسب، در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به تعمیر لوله اقدام نمودند.»

مدیر امور آبفای کهریزک در پایان تاکید کرد: «ایمنی و پایداری شبکه آب رسانی از اولویت های اصلی ماست و به صورت شبانه روزی برای خدمت رسانی بهتر به مردم تلاش خواهیم کرد.»